

2012年广州市挂牌督办突出环境问题整治情况表

一、环境问题

序号	项目名称	存在问题	整治目标	整治时限	责任单位	整治情况	摘牌意见
1	巴江河、新街河重金属污染整治	花都区与清远市清城区交界处废弃采石场形成的含镍废水塘，存在环境安全隐患；新街河流域重金属镍浓度偏高；辖区内电镀、化工、铸造、冶炼、五金加工等涉重金属企业生产工艺落后、设施简陋，污染治理设施不配套，污染问题突出。	1、有效组织实施含镍矿塘水体污染治理方案，完成重金属污染防治专项资金申报工作。 2、加快淘汰落后产能，涉重金属企业污染得到有效整治，依法停产整治严重污染的涉重金属污染企业。 3、产业布局得到优化，制定涉重金属产业发展规划，启动企业入园集中治污工作，从源头上消除污染源。	2012年12月31日	花都区政府	1、积极与清远市、清城区加强沟通协调，对“七星岗水塘水体环境修复工程”进行公开招标，于2012年11月27日完成修复工程。经采样监测，含镍矿塘水体中镍浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值（0.02毫克/升）； 2、全区关停工业企业约61家，其中电镀企业29家（27家拆除全部电镀设备，2家拆除部分生产设备并停产），铸造厂5家，漂染厂8家，制革厂1家，化工企业3家，线路板厂3家，其他企业12家；并停止了电镀、制革、印染等污染严重项目的环保审批； 3、加强了对巴江河流域的全面监测，监测结果显示镍浓度均达标。	摘牌
2	九佛涌（萝岗区、白云区）流域水污染整治	河涌水环境污染问题突出，周边居民生活污水、养殖场污水直排入涌；化工、漂染等企业违法排污。	违法违规的排污企业和畜禽养殖场得到有效整治，加快推进市政污水管网截污建设进度。	2012年12月31日	萝岗区政府	1、启动了农业源治理工程建设及废弃物综合利用建设； 2、完成了九龙镇6个村的污水治理工程，并通过竣工验收； 3、积极推进九龙镇麦村、迳头村、九楼村和大坦村等村的雨污分流改造工程； 4、对河涌沿岸61家生猪养殖场进行逐一调查取证，对其中50多家养殖户依法立案查处；共清拆47家；政府补贴300万元资金进行畜禽养殖场的整治和搬迁工作； 5、萝岗区2013年启动了对九龙镇568户畜禽养殖户的全面整治工作。	摘牌
					白云区政府	1、加大了对九佛涌沿线重点企业（包括广州市白云区新生实业有限公司等7家）的执法力度； 2、对河涌沿线的登塘村、新村村建立了4个生活污水处理站，均正常运行； 3、区环境监测站分3次对九佛涌断面水质进行监测，指标有了改善和提高。	
3	增城市新塘镇漂染企业污染整治	沙埔片区18家漂染企业废水直排附近河涌，部分企业污染治理设施老化，存在污染隐患。	废水污染治理设施完成升级改造，生产废水统一排入污水处理厂集中处理，规范印染污泥处置。	2013年3月31日	增城市政府	1、开展了沙埔仙村片区洗漂印染企业污水统一进入永和污水处理厂集中处理前期调研工作，委托专业机构编制了《永和污水处理厂接纳荔新公路片区洗漂企业进行集中处理技术报告》，确定了项目的技术可行性； 2、18家漂染企业已签订入园处理服务合同； 3、目前，污水收集主管广深铁路段、石新路段和新沙路段已经全部完成，沿线企业（如增城东方刺绣有限公司、广州信祥纤维染织有限公司等），均已按要求将排污管接驳进污水收集主管网。由于在管网铺设工作中涉及沿途公路、市政设施、线路、供水、供电等设施设备问题协调处理，在一定程度上影响了工程进度，整项管网铺设工作将在2013年6月底前完成，并通水试运行。	摘牌，请增城市继续大力推进永和污水处理厂及其配套管网工程建设，确保在承诺期限完工
4	白云区石井至神山区涉重金属企业废水污染整治	废水治理设施不完善，含重金属生产废水不稳定达标排放。	废水治理设施进一步完善，外排废水稳定达标排放，依法实施强制性清洁生产审核。	2012年12月31日	白云区政府	主要涉及石井街、松州街和江高镇的6家电镀企业。 1、2家经整治后通过清洁生产验收：广州市金源电镀厂有限公司、白云区江高镇大龙头五金电镀制品厂完善了废水处理设施，采取了分类收集含重金属废水、中水回用和新建镍在线回收装置等措施； 2、2家（广州市石井大岗电镀磨光厂、广州市白云神山五丰洲鹭一二联队电镀厂）停产并拆除了厂房及设施； 3、2家（广州市江高镇双岗电镀厂和广州市石井槎龙电镀厂）没有采取整改措施，没有开展清洁生产工作，白云区环保局已立案查处； 4、上述4家在产电镀企业均办理了《排水许可证》，废水纳入市政污水处理系统。	鉴于监测结果显示3家电镀企业废水排放超标，不予摘牌

序号	项目名称	存在问题	整治目标	整治时限	责任单位	整治情况	摘牌意见
5	铅蓄电池企业污染治理	部分铅蓄电池企业仍未全面完成污染治理任务，整治验收工作进展滞后	严格按照有关要求，落实污染治理措施；依法加快完成铅蓄电池企业整治验收工作。	2012年12月31日	相关区、县级市政府	1、市、区（县级市）严格按照“六个一律”的要求，对不符合要求的企业，坚决落实停产整治措施，关停取缔产能落后、污染严重企业；严格落实“一厂一策”，根据各个企业存在的主要问题，指导企业对照复产标准开展整改、按照要求及时申请复产审核；严格监督管理，对铅蓄电池企业进行每周一查和不定时的抽查，市直相关部门每月组织对相关企业进行督查，不断推进整治工作落实，严防违规擅自复产； 2、截至3月15日，我市34家铅蓄电池加工、组装及回收企业中，已关闭14家，停产整治9家，在产11家（含4家生产企业、7家经停产整治后通过验收复产企业）。	按照省统一部署，暂不予以摘牌
6	白云区钟落潭镇突出环境问题整治	米岗村、雄伟村与寮彩村交界处的“三角市”（土名）的部分生产加工型企业违法生产，将生产废水、废气未经治理直接外排，影响周边环境，对流溪河水环境造成污染。	1、重点对米岗村、雄伟村和寮彩村交界处“三角市”进行强制废水治理，加快淘汰落后产能，依法关闭或停产整治严重污染的涉重金属污染企业。 2、加大整治大气污染，使挥发性有机物等大气污染物稳定达标排放。	2012年9月16日	白云区政府	依法查处了“三角市”内15家违法企业，经过整治，目前6家企业搬迁（广州市波林自行车有限公司、广州市白云区广泓塑料制品厂、广州市白云区汇龙饲用原料厂、广州市宜通塑料制品有限公司、广州市华丰包装制品有限公司、广州市白云区竹料炫彩玻璃店），9家企业按照整治任务完成整改，其中“广州市博石塑胶厂”已由白云区人民法院强制执行。	摘牌

二、重点企业

序号	企业名称	存在问题	整治目标	整治时限	督办单位	整治情况	督办验收监测结果	摘牌意见	备注
1	广州石井水泥公司	料场、散料堆放区粉尘无组织排放。	控制无组织排放，降低粉尘排放总量。	41274	白云区政府	1、完成原材料库顶落料收尘器改造项目，散装水泥装车口加装脉冲收尘器项目，水泥包装机收尘器扩能项目； 2、经白云区环境监测站每季度对该公司的监测，扬尘浓度达标。	达标	摘牌	
2	广州兴业混凝土搅拌有限公司	外排粉尘污染。	厂区场地平整绿化、硬底化，除尘治理设施正常运行，外排粉尘稳定达标排放。	41274	黄埔区政府	1、完成场地平整、硬底化； 2、9月，完成喷淋系统改造； 3、加大绿化种植面积； 4、坚持每日场地洒水；并设立检查登记制度； 5、做好除尘设备的维护，确保设备正常运行，粉尘稳定达标排放。	达标	摘牌	
3	广州市益信混凝土有限公司					1、完成场地平整、硬底化； 2、更换粉料缸收尘布袋，控制粉尘外扬； 3、物料仓加装喷淋喷头数并安装自动喷淋装置； 4、每个路口安装高压水龙头冲洗地面。	达标	摘牌	
4	广州鸿益实业有限公司					1、完成场地平整、硬底化； 2、增加了绿化面积； 3、物料场增加喷淋水管，覆盖面更广； 4、材料储存罐增加多个收尘袋； 5、加大搅拌机投料回尘箱容量，扩大排气空间。	达标	摘牌	
5	广州市京写电路板有限公司	外排生产废气超标，污染扰民。	大气污染治理设施进一步完善，挥发性有机物等大气污染物稳定达标排放。	41274	番禺区政府	1、改装洗网车间洗版机，改用新型洗网水并实现了回收利用；完善防锈生产线有机废气治理设施，操作工位加装了废气收集装置并增加了一套活性炭吸附装置； 2、2012年9月，出具了该公司监测合格报告。	达标	摘牌	
6	广州更好家用电器有限公司 (招牌为广州盛宝电器有限公司)		依法停产整治。			番禺区环保局依法向该公司作出行政处罚(责令停产，罚款8万元)，经催告及申请法院强制执行，现该公司已搬迁。	——	摘牌	

序号	企业名称	存在问题	整治目标	整治时限	督办单位	整治情况	督办验收监测结果	摘牌意见	备注
7	广州市保莱工艺品有限公司	企业废水治理设施不完善，生产废水不稳定达标排放。	废水治理设施进一步完善，外排废水稳定达标排放，依法实施强制性清洁生产审核。	41274	番禺区政府	1、完善废水处理设施，将含重金属废水分类单独收集、处理，经综合处理后的废水通过中水回用系统进行反渗透处理后回用到生产线，改造项目已通过竣工验收； 2、废水处理设施调试运行后，区环境监测站采样监测，废水达标排放； 3、已提交清洁生产审核报告书（送审稿）。	达标	摘牌	
8	广州市古东联益五金制品厂					该公司现已关闭。	——	摘牌	
9	盈豪（番禺）金属制品有限公司					1、对车间含铬废水和含镍废水进行了分类收集和治理，设置了一类污染物车间排放口，并已完成在线镍回收系统、总铬沉淀、高级氧化处理装置等整改工程； 2、废水处理设施调试运行后，区环境监测站采样监测，废水达标排放； 3、已提交清洁生产审核报告书（送审稿）。	达标	摘牌	
10	广州金朋五金制品有限公司					1、完善废水处理设施，对含铬废水进行单独收集和处 理，设置车间排放口，达标废水全部经膜深度处理系统处 理，不设支管及旁路； 2、2012年7月监测报告显示，废水达标； 3、2010年已评为广东省、广州市自愿性清洁生产企 业，于2012年4月已提交重点企业清洁生产审核绩效表。	达标	摘牌	
11	广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂					1、正在完善废水污染物治理设施，拟将含镍废水和含铬 废水进行分类收集并单独处理后再进行集中处理； 2、监测结果显示外排废水达标； 3、2011年已评为广州市自愿性清洁生产企 业，2012年4月已提交重点企业清洁生产审核绩效表。	达标	摘牌，请番禺 区继续督促该 公司将含铬废 水、含镍废水 单独收集处理 。	
12	广州市曾本五金工业有限公司					1、完善废水污染物治理设施，全面改造无氰电镀，增加 污水处理设施、中水回用系统及实施雨污分流工程； 2、2012年8月，通过重点企业清洁生产验收。	达标	摘牌	
13	金鹏源康（广州）精密电路有限公司				萝岗区政府	1、完善废水处理设施，对生产废水进行了分流，含铜废 水进行单独处理后再进行综合处理，含镍废水进行了单独 收集和处 理，不排入废水处理站； 2、2012年，外排废水达标排放； 3、完成了强制性清洁生产审核的评审工作，近期申请验 收。	达标	摘牌	
14	玗澈电镀锌钢板（广州）有限公司					对污水治理设施进行了整改，更换了pH在线监测系统，镀 镍废液进行了收集并妥善处理；2012年10月以来的监测结 果显示，废水达标排放；开展了清洁生产审核，签订了强 制性清洁生产审核合同，2012年4月通过重点企业评估， 正在编写审核报告。	达标	摘牌，请萝岗 区继续督促该 公司将含镍废 水单独收集处 理。	

序号	企业名称	存在问题	整治目标	整治时限	督办单位	整治情况	督办验收监测结果	摘牌意见	备注
15	广州市强盛水泥粉磨公司	违反环境保护“三同时”制度，水泥磨粉站技改项目擅自投产。	违法生产的水泥磨粉站技改项目停止使用。	41274	从化市政府	经过整治，该公司申请对水泥磨粉站技改项目进行环保验收，目前已通过环保部门验收。	---	摘牌	
16	广州市从化粤海水泥粉磨有限公司					经过整治，该公司申请对水泥磨粉站技改项目进行环保验收，目前已通过环保部门验收。	---	摘牌	
17	广州市增城新塘新浪洗衣粉厂污染整治	该企业污染治理设施不完善，废气排放长期扰民，引发网友反复投诉；省、市环保部门多次督促企业停产整治，但企业仍多次擅自复产，造成较坏社会影响。	落实停产搬迁措施，彻底解决废气扰民问题。	41090	增城市政府	增城市大力整治该环境问题，积极通过“退二进三”政策推进落实。2012年6月30日至今，该厂一直处于停产状态，部分生产设施已拆除。增城市已对该厂实施了停止供电措施，防止其擅自复产。增城市环保局定期派出执法人员对该厂进行巡查，确保污染不反弹。	---	摘牌	省要求我市2012年挂牌督办问题
18	增城市新塘镇白江联光五金电镀厂	企业废水治理设施不完善，生产废水不稳定达标排放。	废水治理设施进一步完善，外排废水稳定达标排放，依法实施强制性清洁生产审核。	41274		2012年5月，增城市环保局对该厂发出责令停止排污通知书。6月，封堵了该厂排污口；新塘镇人民政府和增城市科经信局对其采取停止生产用电的措施。目前，该厂处于停产状态，并已委托资质单位进行整改。	---	由增城市继续实施挂牌督办	
19	增城市中新特种工艺电镀厂					1、电镀工艺由有氰镀锌工艺改为锌酸盐镀锌，实施了废水的分类收集和治理，关闭了3个电镀车间；含镍废水在线回收设备和中水回用设备将在2013年5月底前完成安装调试； 2、开展了清洁生产审核相关工作，与专业公司签订了技术服务合同，通过了清洁生产专家组评估。	不达标	不予摘牌	
20	广州市增城新龙五金厂					1、电镀工艺由有氰镀锌改造为无氰镀锌，含重金属废水进行了分类收集和治理，废水处理设施进行了升级改造，加装了镍在线回收系统和回水回用系统； 2、2012年6月，通过清洁生产初审。	不达标	不予摘牌	