

广州市途进汽车检测有限公司生态环境违法行为公开道歉承诺守法声明书

我单位广州市途进汽车检测有限公司在广州市增城区增江街陆村广汕北路9号(办公楼A1),主要从事机动车检测服务经营,取得检验检测机构资质认定证书(证书编号:202219051549)。设有4个检测车间、1个服务大厅、1个停车场。检测车间安装有3条轻型汽油车排气检测线、1条轻型柴油车排气检测线、1条重型柴油车排气检测线和2条机动车安全技术检测线。机动车检测流程为:预约→登记→外观检测→安全性能检测→机动车排气检测(OBD检测、排气检测)→出具报告。2024年12月18日、12月23日,经广州市生态环境局执法人员调查确认,我单位存在以下生态环境违法事实:经执法人员与我单位相关负责人现场查看车辆检测的监控录像发现,2024年8月30日粤E37756、10月31日粤SN521N等2台柴油车在进行排气检测时,在车辆排放黑烟的情况下,当事人仍对上述2台柴油车的排气检测结果仍判定为合格,并出具合格的检测报告,报告编号分别为4401830762408301326081307、4401830762410311003011201。经查,我单位收取上述2台柴油车排气检测费共190元。我单位上述行为不符合《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847



—2018)第8.2.2项“车辆排放有明显可见烟度或烟度值超过林格曼1级,则判定排放检验不合格”要求,存在出具虚假排放检验报告的环境违法行为。我单位上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款的规定。

针对上述违法行为,广州市生态环境局向我单位送达了《行政处罚事先(听证)告知书》(穗环(增)罚告〔2025〕4号),告知我单位拟作出的处罚内容及事实、理由、依据,并告知了陈述、申辩及申请听证的权利。我单位对广州市生态环境局认定的违法事实、性质、情节和危害后果没有异议。违法行为发生后,我单位已积极主动采取措施对上述违法行为进行了改正,包括:1、组织全公司车辆尾气检验人员学习国家相关的检验标准,注重实际操作培训。2、在车辆上线检验之前,环保外观检验时中对柴油车进行最少三次以上积碳的吹拂,以清扫排气系统中的残留物和积碳,及早排查是否存在冒黑烟情况。3、增加柴油车检测的辅助人员对检测全过程进行密切跟踪,及时有效发现冒黑烟情况。4、增设授权签字人岗位的视频回放功能。要求授权签字人对排放检测污染物数据曲线异常,检测烟度值大于0.8的必须进行视频回放核查是否有冒黑烟情况。5、为了更好的解决柴油车检测过程中冒黑烟问题,与本公司的设备供应商联系增加检验过程黑烟预警功能。

就上述违反生态环境行政管理秩序、给生态环境造成不利影响的行为,我单位愿意接受广州市生态环境局的处罚和教育,在



此，并就上述违法行为及所造成的不良影响表示诚挚的歉意。我单位郑重承诺，在今后的生产和经营过程中，一定严格遵守生态环境保护法律法规规章等规定，自觉承担起排污者应有的生态环境保护主体责任，自觉接受社会公众的监督。

广州市途进汽车检测有限公司

法定代表人或主要负责人签字：

2025年3月13日

